

U-a 26-01-25

Motion till
Förordning
2026-03-18

Åtgärd av Bostadsplattan
i garage Hammarbyvägen 11

Försök till åtgärd vid styrelsen
att stävja vatten som
tränger in genom dörlisten
till garagedörren har inte
hjälpt dessutom försvaras
om stängningen vid
garageporten.

Bostadsplattan har dessutom
sjänkheter i botten samt
fuktgenomgång som har
gjort att underlaget har
böjats och tränga igenom
beläggningen som
nospningligen består av
asfalt. Det är en i synnerhet
risk för stador på konstruktion
och fondon.

Jag yrkar att stämman beslutar att
styrelsen undersöker omkostnad skadornas
omfattning och tar in offerter för
åtgärd av Bostadsplattan

Linga Fälsveden Hammarbyväg. 11